

Пресс-клещи пневматические



Паспорт модели: ПКП-01 (КВТ)

····· www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочитайте данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

Назначение

Пресс-клещи **ПКП-01** предназначены для серийной опрессовки изолированных наконечников, гильз и разъемов, медных трубчатых наконечников, автоклемм, втулочных наконечников. Для работы следует установить номерные матрицы МПК, в зависимости от типа и размера прессуемого наконечника

Комплект поставки

| Пресс-клещи | шт. |
|--------------------------------|-----|
| Пневматическая педаль | шт. |
| Редуктор | шт. |
| Шланг пневматический 2 | шт. |
| Отвертка | шт. |
| Упаковка (картонная коробка) 1 | шт. |

Внимание! Пресс-клещи ПКП-О1 поставляются без матриц! Инструмент совместим с матрицами МПК (КВТ), которые представлены в ассортименте в зависимости от типа и размера наконечника.

Технические характеристики

ОБШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Совместимость с матрицами: все матрицы МПК (КВТ)
- Максимальное усилие: 1.3 тонны
- Рабочее давление: 0.5 0.6 МПа
- Время опрессовки: ~ 3 сек.
 Габаритные размеры инструмента: 286x125x165 мм
- Габаритные размеры упаковки: 410х320х210 мм
- Вес инструмента / комплекта: 5.53 / 6.7 кг

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТРИЦ МПК «КВТ»

ΜΠΚ-01

Опрессовка изолированных наконечников и гильз с красной, синей и желтой манжетами



Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШПИ, НШКИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, ВРПИ-М, ВРПИ-П, ВРШИ-М(н), ВРШИ-П(н), РПИ-М(н), РПИ-П(н)

Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм²

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: овальный, двухконтурный

MΠK-02

Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников



Типы наконечников: НШВИ. НШВ

Сечения проводов: $0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 \,\mathrm{mm^2}$

Шестипозиционная матрица

Профиль обжима: трапециевидный

MПK-03

Опрессовка одинарных изолированных и неизолированных втулочных наконечников



Типы наконечников: НШВИ, НШВ

Сечения проводов: 10/16/25 мм²

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: трапециевидный

МПК-04

Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции



Типы наконечников: РП-М. РП-П и др.

Типы разъемов: ВРПИ-П, ВРПИ-М

Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм²

Четырехпозиционная матрица

Профиль обжима: лепестковый, двухконтурный

ΜΠΚ-05

Опрессовка неизолированных медных наконечников и гильз



Типы наконечников и гильз: ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN), наборы СОТК

Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 мм²

Четырехпозиционная матрица

Профиль обжима: клиновидный

ΜΠΚ-06

Опрессовка двойных изолированных втулочных наконечников



Типы наконечников: НШВИ (2)

Сечения проводов: 2x0.5/2x0.75/2x1.5/2x2.25/2x4/2x6 мм²

Семипозиционная матрица

Профиль обжима: трапециевидный

ΜΠΚ-07

Опрессовка двойных изолированных наконечников и гильз с красной и синей манжетами



Типы наконечников: НКИ(н), НВИ(н), НШПИ(н), ГСИ

Сечения проводов: 10/16 мм²

Двухпозиционная матрица

Профиль обжима: овальный одноконтурный

MПK-08

Опрессовка коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62



Размеры обжимных профилей: 8.1/6.5/5.4/2.6/1.72 мм

Сечения проводов: 10/16 мм²

Пятипозиционная матрица

Профиль обжима: гексагональный

MUK-09

Опрессовка флажковых разъемов в нейлоновом корпусе



Тип разъемов: РФИ-М(н)

Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм²

Двухпозиционная матрица

Профиль обжима: овальный двухконтурный

ΜΠΚ-10

Опрессовка наконечников, разъемов и гильз с термоусаживаемой изоляцией и концевых изолирующих заглушек КИЗ



Типы наконечников, разъемов и гильз: НКИ-Т, НВИ-Т, ГСИ-Т, РПИ-Т-П, РППИ-М-Т. РПИ-М-НТ. РПИ-П-НТ. КИЗ

Типы разъемов: ВРПИ-П, ВРПИ-М

Сечения проводов: $0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 \,\mathrm{mm}^2$

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: овальный, одноконтурный

ΜΠΚ-11

Опрессовка изолированных разъемов с красной, синей и желтой манжетами



Типы разъемов: РППИ-М, РПИ-П, РПИ-М, РШИ-П, РШИ-М, РПИ-О

Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм²

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: овальный, двухконтурный

ΜΠΚ-12

Опрессовка изолированных наконечников и гильз



Типы наконечников и гильз: НКИ, НКИ(н), ВНКИ, НВИ, НИК, НШКИ, НШПИ, ГСИ, ГСИ(н), ГСИ-П, НШВИ, НШВ

Сечения проводов: 0.25/0.34/0.5/0.75/1.0/1.5/2.5 мм²

Комбинированная пятипозиционная матрица

Профиль обжима: трапециевидный и овальный двухконтурный

ΜΠΚ-13

Опрессовка разъемов МС4 для солнечных батарей



Типы разъемов: МС 4

Сечения проводов: 2.5/4/6 мм²

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: лепестковый одноконтурный

МПК-14

Опрессовка неизолированных разъемов и наконечников (автоклемм) под двойной обжим по жиле и изоляции



Типы наконечников: РП-М, РП-П и др.

Сечения проводов: 0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6 мм²

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: лепестковый двухконтурный

ΜΠΚ-15

Опрессовка неизолированных наконечников, выполненных из листовой меди и медных гильз



Типы наконечников и гильз: ПМ, НШП, ГМЛ(о), наборы СОТК

Сечения проводов: $0.5/0.75/1.0/1.5/2.5/4/6/10 \,\mathrm{mm}^2$

Четырехпозиционная матрица

Профиль обжима: клиновидный

Профиль обжима: овальный, одноконтурный

ΜΠΚ-16

Опрессовка двойных изолированных втулочных наконечников



Тип наконечников: НШВИ (2)

Сечения проводов: 2x6/2x10/2x16 мм²

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: трапециевидный

ΜΠΚ-18

Опрессовка коаксиальных разъемов для телевизионных кабелей RG 6, RG 58, RG 59, RG 62




Размеры обжимных профилей: 6.48/1.73/5.41 мм .256/.068/.213 дюйма

Трехпозиционная матрица

Профиль обжима: гексагональный

Профиль обжима: трапециевидный и овальный двухконтурный

Устройство и принцип работы



Пневматические пресс-клещи **ПКП-01** состоят из корпуса, рабочей головы для установки матриц.

Рабочая голова имеет установочное место для матриц, а так же защитный кожух для безопасного проведения работ.

Пневматическая педаль имеет вход и вход для подачи воздуха к инструменту через редуктор.

Редуктор регулировки давления имеет вход и выход для подачи и регулировки давления воздуха к рабочему инструменту. Регулировка давления осуществляется с помощью винта регулировки.

Меры безопасности



Ознакомьтесь с инструкцией! Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Не работать без защитного кожуха! Не помещайте руки в рабочую зону инструмента!


- Используйте инструмент согласно его назначению
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов обратитесь в Сервисный Центр КВТ
- Подключайте пневматические рукава согласно инструкции
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ

ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с инструментом.


Подготовка к работе


- Установите воздушные шланги в цанговых фитингах пресс-клещей, редуктора и пневматической педали согласно указанной ниже схеме
- Установите небольшую емкость под редуктором для слива конденсата




Для подключения пневмосистемы потребуется три воздушных шланга. Используйте воздушные шланги из комплекта, один из которых следует разделить на две части необходимой Вам длины.

Порядок работы







- Подайте воздух от магистрали (компрессора) к редуктору и установите давление О.5-О.6 МПа с помощью винта регулировки.

 Внимание! При первичном обжиме обратите внимание на качество обжима: в случае пережима убавьте давление, а в случае недожима прибавьте.
- Поднимите защитный кожух и установите комплект матриц в установочное место с помощью отвертки согласно рекомендаций по установке. Внимание! При установке матриц в инструменте устанавливайте их таким образом, чтобы сторона матриц с наименьшим сечением опрессовочного профиля всегда располагалась у края губок.





Опустите защитный кожух, установите прессуемый наконечник в соответсвующее гнездо и кратковременно нажмите на педаль. Извлеките наконечник из зоны опрессовки.

Обслуживание инструмента

- После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей.
- Регулярно смазывайте механизм пресс-клещей, для этого в верхней части рабочей головы имеется отверстие.
 Для смазывания используйте любые технические масла в небольшом количестве.



Хранение и транспортировка

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности.
- Транспортировку инструмента производите в индивидуальной и жесткой транспортной упаковке, обеспечивающей целостность инструмента.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.

Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su. Гарантия не распространяется, либо ограниченна сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга пер. Секиотовский, д.12 Телефоны: 8 (4842) 595-260 +7 (903) 636-52-60

E-mail: service@kvt.tools Сайт: www.kvt-service.tools

Внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Сведения о приемке

Пресс-клещи пневматические **ПКП-01 (КВТ)**

Отметка о продаже



Калужский электротехнический завод «КВТ», 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12